


STANDARD PLUS ficha técnica

| CERTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN | NORMAS | Estándar Plus 2,0 mm | Estándar Plus 1,5 mm |
|--------------------------------|-----------|---|---|
| Tipo de revestimiento de suelo | ISO 10581 | Homogéneo, único pisos de vinilo en capas | Homogéneo, único pisos de vinilo en capas |
| Contenido de la carpeta | ISO 10581 | Tipo II Sí | Tipo II Sí |
| Certificación CE | EN 14041 | Comercial: 34 | Comercial: 32 |
| Clasificación | ISO 10874 | Industriales: 43 | Industriales: 41 |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | NORMAS | Estándar Plus 2,0 mm | Estándar Plus 1,5 mm |
|--------------------------|---|---|--|
| PUR | | Sí | Sí |
| Espesor total | ISO 24346 | 2,0 milímetros | 1,5 milímetros |
| Peso total/m2 | | 3300 gramos | 2400 gramos |
| forma de entrega | ISO 23997 ISO 24341 Hoja (rollos) | Aprox. 23 lm x 200 cm Ref. No. 21003 __ - número de color de 3 dígitos | Aprox. 25 lm x 200 cm Ref. No. 21004 ___ - número de color de 3 dígitos |
| Losas (caja) | ISO 24342 | 50x50cm 24 tejas/caja = 6,0 m2 Arte. No. 21006 numero de color de 3 dígitos | - |
| Losas (caja) | | 61x61cm 14 tejas/caja = 5,21 m2 Arte. No. 21005 ___ número de color de 3 dígitos | - |

| PRESTACIONES TÉCNICAS | NORMAS | Estándar Plus 2,0 mm | Estándar Plus 1,5 mm |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Estabilidad dimensional | ISO 23999 | ≤ 0,40 % para rollos ≤ 0,25 % para tejas | ≤ 0,40% |
| Reacción <small>para disparar</small> | EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 | Clase BFloridas1 ≥8kW/m2 Aprobar | Clase B Floridas1 ≥8kW/m2 Aprobar |
| equipo marino Nuevo Testamento | OMI FTPC Parte 5 y 2 OMI Res. A653 |  | - |
| Sangría residual | ISO 24343-1 | Valor requerido: ≤ 0,10 mm Mejor valor medido: 0,04 mm | Valor requerido: ≤ 0,10 mm Mejor valor medido: 0,04 mm |
| Prueba de silla con ruedas | ISO 4918 | Adecuado | Adecuado |
| Descarga eléctrica estática | EN 1815 | < 2kV | < 2kV |
| Emisiones totales de COV | AgBB/DIBt | ≤ 10 µg/m3(después de 28 días) | ≤ 10 µg/m3(después de 28 días) |
| Calefacción por suelo radiante | | Adecuado - máx. 27°C | Adecuado - máx. 27°C |
| Resistencia termica | EN 12667 | Aprox. 0,01 metros2K/W | Aprox. 0,01 metros2K/W |
| Resistencia a la luz | EN ISO 105-B02 | ≥ nivel 6 | ≥ nivel 6 |
| Resistencia química | ISO 26987 | Buena resistencia | Buena resistencia |
| Resistencia a las bacterias | ISO 846: Parte C | No favorece el crecimiento | No favorece el crecimiento |
| Resistencia al deslizamiento | DIN 51130 EN 13893 | R9 ≥ 0,3 | R9 ≥ 0,3 |
| Fuerza de la costura | EN 684 | Valor medio: ≥ 240 N/50 mm Valores individuales: > 180 N/50 mm | Valor medio: ≥ 240 N/50 mm Valores individuales: > 180 N/50 mm |

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales. (16/05).

ARANCEL ADUANERO : 482050000000F

Se deben seguir las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener estas instrucciones.

| Standard Plus | NCS No. | Cordón de soldadura No. | Standard Plus | NCS No. | Cordón de soldadura No. | Standard Plus | NCS No. | Cordón de soldadura No. | Standard Plus | NCS No. | Cordón de soldadura No. | Standard Plus | NCS No. | Cordón de soldadura No. |
|---------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 479 | S 2010-Y40R | 1287 160 | 492 | S 3020-R90B | 1291 210 | 498 | S 3500-N | 1287 027 | 913 | S 2010-Y30R | 1287 098 | 919 | S 2005-R90B | 1291 603 |
| 482 | S 5005-Y50R | 1287 373 | 493 | S 4030-R90B | 1287 281 | 499 | S 5500-N | 1287 394 | 914 | S 3010-Y40R | 1287 597 | 920 | S 5030-R80B | 1287 594 |
| 483 | S 2010-Y20R | 1287 039 | 494 | S 2502-G | 1294 701 | 500 | S 8500-N | 1287 314 | 915 | S 5010-Y50R | 1287 380 | 921 | S 4030-G30Y | 1287 559 |
| 484 | S 2020-Y20R | 1287 438 | 495 | S 4000-N | 1294 071 | 910 | S2005-Y50R | 1292 319 | 916 | S 1050-Y10R | 1287 596 | 922 | S 2040-G60Y | 1287 592 |
| 485 | S 2030-Y20R | 1287 439 | 496 | S 7005-Y20R | 1287 333 | 911 | S 3005-Y50R | 1287 291 | 917 | S 1070-Y20R | 1287 595 | 923 | S 3010-G10Y | 1287 450 |
| 488 | S 3060-Y80R | 1287 441 | 497 | S 1500-N | 1287 338 | 912 | S 1005-Y30R | 1287 334 | 918 | S 5020-R50B | 1287 593 | 924 | S 2000-N | 1287 446 |

- **EUROPA ORIENTAL:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Viena - tel. +43 1 47 88 062 **Bélgica:** Tarkett Francia Belux - Tel. +32 16 35 98 80 - **Dinamarca:** Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 **Finlandia:** Tarkett Oy - tel. +358 9 4257 9000 - **Francia:** Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 - **Alemania:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt - tel. +49 62 33 810 **Grecia:** Tarkett Monoprosopi Ltd. - tel. +30 210 6745 340 - **Italia:** Tarkett SpA - tel. +39 0744 7551 **Luxemburgo:** Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 - **Países Bajos:** Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland - Tel. +31 416 685 491 **Noruega:** Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 - **Portugal:** Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 **España:** Tarkett Floors SL - Tel. +34 91 358 00 35 - **Suecia:** Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 - **Suiza:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz - tel. +41 043 233 79 24 **Pavo:** Tarkett Aspen - tel. +90 212 213 65 80 - **Reino Unido:** Tarkett Ltd - tel. +44 (0) 1622 854 040 **EUROPA DEL ESTE:** **Países bálticos:** Tarkett Bálticos: tel. +370 37 262 220 - **República Checa:** Tarkett Francia SAS, org. slozka - tel. +420-271 001 602 **Hungría:** Tarkett Francia SAS - Tel. +36 1 437 8150 - **Polonia:** Tarkett Polska sp. zoologic - tel. +48 22 16 09 231 **ruso Federación:** ZAO Tarkett RUS - tel. +7 495 775 3737 - **Eslovaquia:** Tarkett France SAS, org. zlozka - tel. +421 248 291 317 **Sureste de Europa:** Tarkett Trade doo - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 - **Ucrania:** Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 - **ASIA Y OCEANÍA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - tel. +61 2 88 53 12 00 **Porcelana:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 extensión 841 - **Noreste de Asia:** Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 **India:** Tarkett Francia (India) Sucursal) - Tel. +91 11 4352 4073 - **El sudeste de Asia:** Tarkett Flooring Singapur Pte. Limitedo. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 **ÁFRICA:** Tarkett Internacional: Tel. +33 1 41 20 41 01 **ORIENTE MEDIO:** Tarkett Medio Oriente: Tel. +961 1 51 3363/4 **Israel:** Tarkett Internacional: Tel. +33 1 41 20 41 01 **AMÉRICA DEL NORTE:** E.E.UU.: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonita - Tel. +1 440 543 8916 **Canadá:** Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 **AMÉRICA LATINA:** Brasil: Tarkett - tel. 55 12 3954 7108 - **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panamá - Paraguay - Perú - Trinidad y Tobago - Venezuela:** Tarkett - tel. +55 11 98410 9310 / +55 11 95494 0069 - **México/Centroamérica:** Tarkett Latam México - Tel. +55 11 98410 9310



información logística



Tratamiento de superficies



Información general

